

Die Königin ist zurück

In Verbindung mit einer umfangreichen Restaurierung des bedeutenden romanischen Kaiserdoms in Königs-lutter wurde auch die Kegelladen-Orgel der Werkstatt Furtwängler & Hammer von 1892/93 mit mechanischer Spiel- und pneumatischer Registertraktur restauriert.

Bei einem Umbau der Orgel 1984 auf elektrische Traktur wurden die Abstrakten und Winkelbalken eingelagert. Dieser glückliche Umstand hat es uns ermöglicht, die alte mechanische Traktur zu restaurieren und wieder einzubauen. Durch die Überarbeitung jeder einzelnen Lagerstelle wurde für eine Kegellade mit solch langen Trakturwegen von bis zu 11 Metern, sowie bis zu 13 Umlenkungen, ein ausgesprochen leichtes Spielgefühl erreicht. Additiv wurde eine Setzerkombination installiert.

In unserer neuen Rubrik „Aktuelles“ auf unserer Homepage finden Sie auch ein spannendes Video von der Montage der Orgel:
www.FreiburgerOrgelbau.de

Kaiserdom Königs-lutter



Disposition

I. Hauptwerk C-f³

1. Prinzipal	16'
2. Bourdon	16'
3. Principal	8'
4. <i>Groß Gedeckt</i>	8'
5. Hohlflöte	8'
6. Gamba	8'
7. Octave	4'
8. Gemshorn *	4'
9. Gedackt Flöte	4'
10. Quinte	2 2/3'
11. Octave	2'
12. Cornet 3-4 f.	2 2/3'
13. Mixtur 3-4 f.	2'
14. Trompete	8'

II. Seitenwerk C-f³

15. Quintatön	16'
16. Principal	8'
17. Doppelflöte	8'
18. Fugara *	8'
19. Rohrflöte	4'
20. Harmonieflöte *	2'
21. Nazard *	2 2/3'
22. Gemshorn	8'
23. Viola	4'
24. Progr. harm. 2-4 fach	2 2/3'
25. Clarinette (durchschl.) *	8'

III. Echowerk C-f³

26. <i>Aeoline</i>	16'
27. Geigenprinzipal	8'
28. <i>Salicional</i>	8'
29. Aeoline	8'
30. Flöte travers	8'
31. Liebl. Gedeckt	8'
32. Zartflöte *	4'
33. Violine	4'
34. Oboe	8'

Pedal C-d¹

35. Prinzipalbaß	16'
36. Violon	16'
37. Subbaß	16'
38. Quintenbaß	10 2/3'
39. Octavbaß	8'
40. Flötenbaß	8'
41. Cello	8'
42. Oktave	4'
43. Posaune	16'
44. Trompetbaß *	8'

Freiburger Orgelbau
Hartwig und Tilmann Späth OHG
Herrenstraße 9
D-79232 March-Hugstetten
Tel: +49 (0) 7665 - 12 57
Fax: +49 (0) 7665 - 4 17 56
Web: www.FreiburgerOrgelbau.de
E-Mail: info@FreiburgerOrgelbau.de

Die mit einem * gekennzeichneten Register waren umgestellt oder verändert und wurden auf den ursprünglichen Standort zurück geführt. Drei *Kursiv* geschriebene Register waren nur auf der Lade vorbereitet und konnten nach originalen Unterlagen eingebaut werden.